code du site : 013000824 / n° plv : 01300141955



QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE Contrôle sanitaire

2025

Délégation Départementale des Bouches-du-Rhône Service Santé Environnement

Commune: CASSIS

site de baignade : ANSE DE L'ARENE

Classement issu de la période 2021 à 2024

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 06 juin 2025 à 08:50

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT
AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C)	23	Météo du jour	Soleil
Température de l'eau (°C)	21,5	Etat du plan d'eau	calme
Substances tensio actives / Mousse	Absence	Fréquentation	Nulle
Huiles Minérales	Absence	Direction du vent	Sud
Couleur	Normal	Force du vent (degré beaufort)	1
Transparence*	>1	Matières flottantes	Absence

^(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml): <15

Entérocoques intestinaux (par 100 ml): <15

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Marseille le, 10 juin 2025

Pour le Préfet des Bouches-du-Rhône et par délégation L'ingénieur responsable d'unité

code du site : 013000821 / n° plv : 01300141952



QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE Contrôle sanitaire

2025

Délégation Départementale des Bouches-du-Rhône Service Santé Environnement

Commune: CASSIS

site de baignade : BESTOUAN

Classement issu de la période 2021 à 2024

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 06 juin 2025 à 08:20

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT
AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C)	21	Météo du jour	Soleil
Température de l'eau (°C)	21,1	Etat du plan d'eau	calme
Substances tensio actives / Mousse	Absence	Fréquentation	Faible
Huiles Minérales	Absence	Direction du vent	Sud
Couleur	Normal	Force du vent (degré beaufort)	1
Transparence*	>1	Matières flottantes	Absence

^(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml): <15

Entérocoques intestinaux (par 100 ml): 15

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Marseille le, 10 juin 2025

Pour le Préfet des Bouches-du-Rhône et par délégation L'ingénieur responsable d'unité

code du site : 013000823 / n° plv : 01300141954



QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE Contrôle sanitaire

2025

Délégation Départementale des Bouches-du-Rhône Service Santé Environnement

Commune : CASSIS site de baignade : CORTON

Classement issu de la période 2021 à 2024

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 06 juin 2025 à 09:00

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT
AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C)	23	Météo du jour	Soleil
Température de l'eau (°C)	21,3	Etat du plan d'eau	calme
Substances tensio actives / Mousse	Absence	Fréquentation	Nulle
Huiles Minérales	Absence	Direction du vent	Sud
Couleur	Normal	Force du vent (degré beaufort)	1
Transparence*	>1	Matières flottantes	Absence

^(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml): <15

Entérocoques intestinaux (par 100 ml): <15

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Marseille le, 10 juin 2025

Pour le Préfet des Bouches-du-Rhône et par délégation L'ingénieur responsable d'unité

code du site: 013000822 / n° plv: 01300141953



QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE Contrôle sanitaire

2025

Délégation Départementale des Bouches-du-Rhône Service Santé Environnement

Commune: CASSIS

site de baignade : GRANDE MER

Classement issu de la période 2021 à 2024

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 06 juin 2025 à 08:35

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT
AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C)	22	Météo du jour	Soleil
Température de l'eau (°C)	21,2	Etat du plan d'eau	calme
Substances tensio actives / Mousse	Absence	Fréquentation	Faible
Huiles Minérales	Absence	Direction du vent	Sud
Couleur	Normal	Force du vent (degré beaufort)	1
Transparence*	>1	Matières flottantes	Absence

^(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml): <15

Entérocoques intestinaux (par 100 ml): 15

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Marseille le, 10 juin 2025

Pour le Préfet des Bouches-du-Rhône et par délégation L'ingénieur responsable d'unité