code du site: 013000824 / n° plv: 01300143237



# QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE Contrôle sanitaire

2025

Délégation Départementale des Bouches-du-Rhône Service Santé Environnement

Commune: CASSIS

site de baignade : ANSE DE L'ARENE

Classement issu de la période 2021 à 2024

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 24 septembre 2025 à 10:3

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT
AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C)	20,3	Météo du jour	Soleil
Température de l'eau (°C)	16,1	Etat du plan d'eau	calme
Substances tensio actives / Mousse	Absence	Fréquentation	Nulle
Huiles Minérales	Absence	Direction du vent	Nord
Couleur	1	Force du vent (degré beaufort)	1
Transparence*	<1	Matières flottantes	Absence

<sup>(\*)</sup> Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs

### Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml): 93

Entérocoques intestinaux (par 100 ml): 45

	Criteres de qualite		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Marseille le, 26 septembre 2025

Pour le Préfet des Bouches-du-Rhône et par délégation L'ingénieur responsable d'unité

code du site : 013000821 / n° plv : 01300143234



## QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE Contrôle sanitaire

2025

Délégation Départementale des Bouches-du-Rhône Service Santé Environnement

Commune: CASSIS

site de baignade : BESTOUAN

Classement issu de la période 2021 à 2024

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 24 septembre 2025 à 09:3

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER
WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT
AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C)	14,1	Météo du jour	Soleil
Température de l'eau (°C)	19,9	Etat du plan d'eau	calme
Substances tensio actives / Mousse	Absence	Fréquentation	Nulle
Huiles Minérales	Absence	Direction du vent	Nord
Couleur	Normal	Force du vent (degré beaufort)	1
Transparence*	>1	Matières flottantes	Absence

<sup>(\*)</sup> Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs

### Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml): <15

Entérocoques intestinaux (par 100 ml): 30

	Criteres de qualite		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Marseille le, 26 septembre 2025

Pour le Préfet des Bouches-du-Rhône et par délégation L'ingénieur responsable d'unité

code du site: 013000823 / n° plv: 01300143236



## QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE Contrôle sanitaire

2025

Délégation Départementale des Bouches-du-Rhône Service Santé Environnement

Commune : CASSIS site de baignade : CORTON

Classement issu de la période 2021 à 2024

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 24 septembre 2025 à 10:0

### EAU DE MAUVAISE QUALITE POUR LA BAIGNADE

LOW-QUALITY WATER
WASSER VON SCHLECHTER QUALITÄT

WATER VAN SLECHTE KWALITEIT
AGUA DE MALA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C)	20,2	Météo du jour	Soleil
Température de l'eau (°C)	15,3	Etat du plan d'eau	peu agité
Substances tensio actives / Mousse	Absence	Fréquentation	Nulle
Huiles Minérales	Absence	Direction du vent	Nord
Couleur	1	Force du vent (degré beaufort)	2
Transparence*	<1	Matières flottantes	Absence

<sup>(\*)</sup> Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs

### Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml): 141

Entérocoques intestinaux (par 100 ml): 371

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

#### Marseille le, 26 septembre 2025

Pour le Préfet des Bouches-du-Rhône et par délégation L'ingénieur responsable d'unité

code du site: 013000822 / n° plv: 01300143235



## QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE Contrôle sanitaire

2025

Délégation Départementale des Bouches-du-Rhône Service Santé Environnement

Commune: CASSIS

site de baignade : GRANDE MER

Classement issu de la période 2021 à 2024

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 24 septembre 2025 à 09:4

## EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAIGNADE

AVERAGE-QUALITY WATER
SER VON DURCHSCHNITTLICHER QUAI

VATER VAN GEMIDDELDE KWALITEI AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C)	14,6	Météo du jour	Soleil
Température de l'eau (°C)	20	Etat du plan d'eau	calme
Substances tensio actives / Mousse	Absence	Fréquentation	Nulle
Huiles Minérales	Absence	Direction du vent	Nord-Ouest
Couleur	Normal	Force du vent (degré beaufort)	1
Transparence*	>1	Matières flottantes	Absence

<sup>(\*)</sup> Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs

### Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml): 158 Entérocoques intestinaux (par 100 ml): 15

	Critéres de qualité		
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

#### Marseille le, 26 septembre 2025

Pour le Préfet des Bouches-du-Rhône et par délégation L'ingénieur responsable d'unité