

PROFIL DE LA ZONE DE BAINADE « BESTOUAN »

FICHE SYNTHETIQUE

Date d'élaboration / Mise à jour : Mai 2017



Caractéristiques de la zone de baignade

Nom : Bestouan
Commune : Cassis
Département : Bouches-du-Rhône
Région : PACA
Responsable : Maire de Cassis
Période de surveillance sanitaire : mi-Mai à mi-Septembre
Fréquentation : ≈ 300 personnes/jour

Qualité de la zone de baignade

Année	2013 Directive 76-160	2014 Directive 2006/7/CE	2015 Directive 2006/7/CE	2016 Directive 2006/7/CE
Classements officiels	Excellente	Excellente	Excellente	Excellente

En 2016, 1 niveau d'alerte suite à une alerte au sujet d'un by-pass de la STEP suite à l'incendie (coupure de courant).

En 2015, 1 pollution détectée suite aux intempéries de la nuit du 12 au 13 septembre.

En 2014, la zone a été fermée deux jours suite à des pluies importantes et a connu une situation de vigilance causée par la présence de déchets et de matières organiques flottants déplacés par le vent.


En 2013, l'ensemble des contrôles sont conformes à la baignade.

Carte de la zone de baignade



★ Point de prélèvement 🏠 Poste de secours 🚻 Sanitaires P Sanitaires 🏖 Plage privée

Carte de la zone d'étude



Inventaire des sources potentielles de pollution

Sources potentielles de pollution	Impact	Indicateurs suivis et seuils d'alerte	Mesures de gestion/Procédures	Plans d'actions/Préconisations
Vallat des Brayes	Significatif	<u>Météo France</u> 1. Niveau orange confirmé 2. Météo rouge confirmé	1. Vigilance - Adaptation du planning de prélèvement 2. Crise – Fermeture de la zone de baignade – Analyse rapide	Quantification du rejet en temps de pluie Raccordement des ruissellements par temps sec (2014/2015).
Les exutoires pluviaux	Modéré		Vigilance - Analyse rapide – Fermeture si résultats non conformes	Réalisation de la cartographie du réseau pluvial (en cours de validation) Nettoyage de la voirie à sec
Les installations d'Assainissement Non Collectif non conformes	Significatif	<u>Auto surveillance</u> 1. > 500 <i>E.coli</i> /100ml 2. >1000 <i>E.coli</i> /100ml et/ou > 370 entérocoques/100ml	1. Vigilance - Adaptation du planning de prélèvement 2. Crise – Fermeture de la zone de baignade – Analyse rapide	Mise en conformité des installations/Extension du réseau d'assainissement collectif
Station d'épuration et Poste de relevage	Modéré	By-Pass de la station ou Déversement	Vigilance - Analyse rapide – Fermeture si résultats non conformes	Recherche des eaux parasites Ajout d'une capacité de stockage supplémentaire en printemps 2017

Programme de surveillance réglementaire : 21 prélèvements réalisés de mai à septembre

L'intégralité du profil est consultable à l'Hôtel de Ville, Place Baragnon, 13260 Cassis.