

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

### 2019

Délégation Départementale  
des Bouches-du-Rhône  
Service Santé Environnement

**Commune :** CASSIS  
**site de baignade :** BESTOUAN

Classement issu de la période 2015 à 2018

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 09 juillet 2019 à 09:59

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT  
AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Couvert
Température de l'eau (°C) :	23,4	Fréquentation :	Moyenne
Transparence* :	>1	Force du vent (degré beaufort) :	1
CHANG. ANORMAL DE COLORATION	NORMAL	Direction du vent :	Sud
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	Etat du plan d'eau	calme
STANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	JX ET MATIÈRES FLOTTANTES	ABSENCE

(\*) *Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs*

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : 46  
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : <15

	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Marseille le, 11 juillet 2019

Pour le Directeur Général de l'ARS  
et par délégation  
La Responsable du Département Réglementation  
Sécurité et Santé environnementale  
des Bouches du Rhône

Cécile MORCIANO



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE**  
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

### 2019

Délégation Départementale  
des Bouches-du-Rhône  
Service Santé Environnement

**Commune :** CASSIS  
**site de baignade :** GRANDE MER

Classement issu de la période 2015 à 2018

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 09 juillet 2019 à 10:14

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT  
AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	29	Météo du jour :	Couvert
Température de l'eau (°C) :	23,3	Fréquentation :	Faible
Transparence* :	>1	Force du vent (degré beaufort) :	1
CHANG. ANORMAL DE COLORATION	NORMAL	Direction du vent :	Sud
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	Etat du plan d'eau	peu agité
STANCES TENSIO-ACTIVES /MOUSSE	ABSENCE	JX ET MATIÈRES FLOTTANTES	ABSENCE

(\*) *Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs*

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : 30  
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : <15

	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Marseille le, 11 juillet 2019

Pour le Directeur Général de l'ARS  
et par délégation  
La Responsable du Département Réglementation  
Sécurité et Santé environnementale  
des Bouches du Rhône

Cécile MORCIANO



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE**  
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>