

## COMMUNE DE CASSIS

Plage : ANSE DE L'ARENE

Contrôle réalisé le : 13 août 2015 à 09h55

### Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>faible</i>
Température de l'air (°C) :	25	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	21	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Sud</i>	Transparence * (mètres) :	<i>&gt;1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	1	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

### Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : <15  
Entéroques intestinaux : <15

Escherichia coli	Entéroques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

### Interprétation globale du prélèvement

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT  
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,  
l'Ingénieur du Génie Sanitaire

Cécile MORCIANO

## COMMUNE DE CASSIS

Plage : BESTOUAN

Contrôle réalisé le : 13 août 2015 à 09h00

### Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>moyenne</i>
Température de l'air (°C) :	<i>25</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>20,7</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Sud</i>	Transparence * (mètres) :	<i>&gt;1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

### Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **61**  
Entéroques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

### Interprétation globale du prélèvement

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT  
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,  
l'Ingénieur du Génie Sanitaire

Cécile MORCIANO

## COMMUNE DE CASSIS

Plage : CORTON

Contrôle réalisé le : 13 août 2015 à 09h45

### Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>faible</i>
Température de l'air (°C) :	<i>25</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>20,4</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Sud</i>	Transparence * (mètres) :	<i>&gt;1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

### Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **30**  
Entéroques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

### Interprétation globale du prélèvement

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT  
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,  
l'Ingénieur du Génie Sanitaire

Cécile MORCIANO

## COMMUNE DE CASSIS

Plage : GRANDE MER

Contrôle réalisé le : 13 août 2015 à 09h15

### Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>importante</i>
Température de l'air (°C) :	<i>25</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>20,9</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Sud</i>	Transparence * (mètres) :	<i>&gt;1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

### Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **30**  
Entéroques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

### Interprétation globale du prélèvement

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT  
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,  
l'Ingénieur du Génie Sanitaire

Cécile MORCIANO