

COMMUNE DE CASSIS

Plage : ANSE DE L'ARENE

Contrôle réalisé le : 15 juillet 2015 à 09h45

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>couvert</i>	Fréquentation :	<i>nulle</i>
Température de l'air (°C) :	<i>25</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>20,7</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Sud-ouest</i>	Transparence * (mètres) :	<i>>1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **15**
Entéroques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'ingénieur d'études sanitaires

Olivier COULON

COMMUNE DE CASSIS

Plage : BESTOUAN

Contrôle réalisé le : 15 juillet 2015 à 09h10

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>peu nuageux</i>	Fréquentation :	<i>moyenne</i>
Température de l'air (°C) :	<i>24</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>20,6</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Sud-ouest</i>	Transparence * (mètres) :	<i>>1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **110**
Entéroques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE

AVERAGE-QUALITY WATER

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'ingénieur d'études sanitaires

Olivier COULON

COMMUNE DE CASSIS

Plage : CORTON

Contrôle réalisé le : 15 juillet 2015 à 09h35

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>couvert</i>	Fréquentation :	<i>nulle</i>
Température de l'air (°C) :	<i>25</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>20,7</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Sud-ouest</i>	Transparence * (mètres) :	<i>>1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **15**
Entéroques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'ingénieur d'études sanitaires

Olivier COULON

COMMUNE DE CASSIS

Plage : GRANDE MER

Contrôle réalisé le : 15 juillet 2015 à 09h20

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>couvert</i>	Fréquentation :	<i>importante</i>
Température de l'air (°C) :	<i>24</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>20,9</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Sud-ouest</i>	Transparence * (mètres) :	<i>>1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **77**
Entéroques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'ingénieur d'études sanitaires

Olivier COULON