

COMMUNE DE CASSIS

Plage : ANSE DE L'ARENE

Contrôle réalisé le : 16 juin 2017 à 09h35

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>faible</i>
Température de l'air (°C) :	<i>27</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>26,5</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Nord-ouest</i>	Transparence * (mètres) :	<i>1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i><1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>agité</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **46**
Entérocoques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'Ingénieur d'étude sanitaire

Philippe SILVY

COMMUNE DE CASSIS

Plage : BESTOUAN

Contrôle réalisé le : 16 juin 2017 à 08h50

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>moyenne</i>
Température de l'air (°C) :	<i>30</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>21</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Nord-ouest</i>	Transparence * (mètres) :	<i>1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i><1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>peu agité</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **30**
Entérocoques intestinaux : **77**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'Ingénieur d'étude sanitaire

Philippe SILVY

COMMUNE DE CASSIS

Plage : CORTON

Contrôle réalisé le : 16 juin 2017 à 09h55

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>faible</i>
Température de l'air (°C) :	28	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	22	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Nord-ouest</i>	Transparence * (mètres) :	<i>0.1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<1	Etat du plan d'eau :	<i>agité</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : <15
Entérocoques intestinaux : <15

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'Ingénieur d'étude sanitaire

Philippe SILVY

COMMUNE DE CASSIS

Plage : GRANDE MER

Contrôle réalisé le : 16 juin 2017 à 09h10

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>moyenne</i>
Température de l'air (°C) :	<i>30</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>21</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Nord-ouest</i>	Transparence * (mètres) :	<i>1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>agité</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **15**
Entérocoques intestinaux : **15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'Ingénieur d'étude sanitaire

Philippe SILVY