

COMMUNE DE CASSIS

Plage : BESTOUAN

Contrôle réalisé le : 20 juillet 2015 à 09h20

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| Météo du jour : | <i>soleil</i> | Fréquentation : | <i>importante</i> |
| Température de l'air (°C) : | 29 | Huiles minérales : | <i>absence</i> |
| Température de l'eau (°C) : | 25,5 | Coloration de l'eau : | <i>conforme</i> |
| Direction du vent : | <i>Nord-ouest</i> | Transparence * (mètres) : | <i>>1</i> |
| Force du vent (degré beaufort) : | 1 | Etat du plan d'eau : | <i>calme</i> |
| | | Odeur de phénol : | <i>absence</i> |
| | | Substances tensio-actives : | <i>absence</i> |
| | | Résidus goudronneux et matières flottantes : | <i>ABSENCE</i> |

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : 15
Entéroques intestinaux : 15

| Escherichia coli | Entérocoques intestinaux | Qualité de l'eau |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| Moins de 100 | Moins de 100 | BON |
| Entre 100 et 1 000 | Entre 100 et 370 | MOYEN |
| Supérieur à 1 000 | Supérieur à 370 | MAUVAIS |

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'ingénieur d'études sanitaires

Olivier COULON

COMMUNE DE CASSIS

Plage : GRANDE MER

Contrôle réalisé le : 20 juillet 2015 à 09h35

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| Météo du jour : | <i>soleil</i> | Fréquentation : | <i>importante</i> |
| Température de l'air (°C) : | 29 | Huiles minérales : | <i>absence</i> |
| Température de l'eau (°C) : | 25,9 | Coloration de l'eau : | <i>conforme</i> |
| Direction du vent : | <i>Nord-ouest</i> | Transparence * (mètres) : | <i>>1</i> |
| Force du vent (degré beaufort) : | 1 | Etat du plan d'eau : | <i>calme</i> |
| | | Odeur de phénol : | <i>absence</i> |
| | | Substances tensio-actives : | <i>absence</i> |
| | | Résidus goudronneux et matières flottantes : | <i>ABSENCE</i> |

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **15**
Entéroques intestinaux : **<15**

| Escherichia coli | Entérocoques intestinaux | Qualité de l'eau |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| Moins de 100 | Moins de 100 | BON |
| Entre 100 et 1 000 | Entre 100 et 370 | MOYEN |
| Supérieur à 1 000 | Supérieur à 370 | MAUVAIS |

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'ingénieur d'études sanitaires

Olivier COULON