

## COMMUNE DE CASSIS

Plage : ANSE DE L'ARENE

Contrôle réalisé le : 22 mai 2017 à 10h03

### Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>nuageux</i>	Fréquentation :	<i>nulle</i>
Température de l'air (°C) :	19,3	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	16	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Sud</i>	Transparence * (mètres) :	<i>&gt;1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	1	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

### Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : <15  
Entérocoques intestinaux : <15

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

### Interprétation globale du prélèvement

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT  
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,  
l'Ingénieur d'étude sanitaire

Philippe SILVY

## COMMUNE DE CASSIS

Plage : BESTOUAN

Contrôle réalisé le : 22 mai 2017 à 09h11

### Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>nuageux</i>	Fréquentation :	<i>faible</i>
Température de l'air (°C) :	18,2	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	15,3	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Sud</i>	Transparence * (mètres) :	<i>&gt;1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	1	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

### Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : <15  
Entérocoques intestinaux : <15

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

### Interprétation globale du prélèvement

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT  
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,  
l'Ingénieur d'étude sanitaire

Philippe SILVY

## COMMUNE DE CASSIS

Plage : CORTON

Contrôle réalisé le : 22 mai 2017 à 09h43

### Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>nuageux</i>	Fréquentation :	<i>nulle</i>
Température de l'air (°C) :	<i>19</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>16</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Sud</i>	Transparence * (mètres) :	<i>&gt;1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

### Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **<15**  
Entérocoques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

### Interprétation globale du prélèvement

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT  
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,  
l'Ingénieur d'étude sanitaire

Philippe SILVY

## COMMUNE DE CASSIS

Plage : GRANDE MER

Contrôle réalisé le : 22 mai 2017 à 09h32

### Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>nuageux</i>	Fréquentation :	<i>faible</i>
Température de l'air (°C) :	<i>18,7</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>15,7</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Sud</i>	Transparence * (mètres) :	<i>&gt;1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>calme</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

### Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **<15**  
Entérocoques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

### Interprétation globale du prélèvement

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT  
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,  
l'Ingénieur d'étude sanitaire

Philippe SILVY