

## COMMUNE DE CASSIS

Plage : BESTOUAN

Contrôle réalisé le : 23 septembre 2015 à 08h30

### Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>nulle</i>
Température de l'air (°C) :	<i>15,3</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>20,5</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Nord</i>	Transparence * (mètres) :	<i>&gt;1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>4</i>	Etat du plan d'eau :	<i>peu agité</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

### Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **<15**  
Entérocoques intestinaux : **46**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

### Interprétation globale du prélèvement

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT  
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,  
l'Ingénieur d'études sanitaires

Oliver COULON

## COMMUNE DE CASSIS

Plage : GRANDE MER

Contrôle réalisé le : 23 septembre 2015 à 08h45

### Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>soleil</i>	Fréquentation :	<i>nulle</i>
Température de l'air (°C) :	<i>15,5</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>20,5</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Nord-ouest</i>	Transparence * (mètres) :	<i>&gt;1</i>
Force du vent (degré beaufort) :	<i>4</i>	Etat du plan d'eau :	<i>agité</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

### Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **<15**  
Entérocoques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

### Interprétation globale du prélèvement

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT  
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,  
l'Ingénieur d'études sanitaires

Oliver COULON