

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

### 2018

Délégation Départementale  
des Bouches-du-Rhône  
Service Santé Environnement

**Commune :** CASSIS  
**site de baignade :** BESTOUAN

Classement issu de la période 2014 à 2017

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 24 août 2018 à 09:20

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT  
AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,5	Fréquentation :	Moyenne
Subst. tensio-actives /Mousse	ABSENCE	Force du vent (degré beaufort) :	3
Transparence* :	>1	Direction du vent :	Nord-Ouest
CHANG. ANORMAL DE COLORATION	NORMAL	Etat du plan d'eau	calme
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	lési. goudroneux et mat. flottantes	ABSENCE

(\*) *Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs*

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : 15  
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : <15

	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Marseille le, 27 août 2018

Pour le Directeur Général de l'ARS  
et par délégation  
La Responsable du Département Réglementation  
Sécurité et Santé environnementale  
des Bouches du Rhône

Cécile MORCIANO



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE**  
Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

# QUALITE DES EAUX DE BAINNADE

## Contrôle sanitaire

### 2018

Délégation Départementale  
des Bouches-du-Rhône  
Service Santé Environnement

**Commune :** CASSIS  
**site de baignade :** GRANDE MER

Classement issu de la période 2014 à 2017

Qualité Excellente



Contrôle sanitaire réalisé le 24 août 2018 à 09:30

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER  
WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT  
AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	25	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,9	Fréquentation :	Moyenne
Subst. tensio-actives /Mousse	ABSENCE	Force du vent (degré beaufort) :	4
Transparence* :	>1	Direction du vent :	Nord-Ouest
CHANG. ANORMAL DE COLORATION	NORMAL	Etat du plan d'eau	peu agité
HUILES MINÉRALES	ABSENCE	lési. goudroneux et mat. flottantes	ABSENCE

(\* ) *Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre problème de sécurité pour les baigneurs*

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) : <15  
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : <15

	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

Marseille le, 27 août 2018

Pour le Directeur Général de l'ARS  
et par délégation  
La Responsable du Département Réglementation  
Sécurité et Santé environnementale  
des Bouches du Rhône

Cécile MORCIANO



**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE ET A LA MAIRIE**

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>