

## SURVEILLANCE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

### IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON

Plage : CORTON

Date et horaire de prélèvement : 12/09/19 à 3h10

Préleveurs : TOURTOUR / HENault

Horaire d'analyse : 6h00

### MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN

Météo-nébulosité : Ciel dégagé

Etat du plan d'eau : Peu agité

Vent : Absence

Température de l'eau (°C) : 17

Direction du vent : -

Turbidité : 1.58

Température de l'air (°C) : 18

Nappe d'hydrocarbures : Absence

Substances tensio-actives (mousses) : Absence

Fréquentation : Nulle

Flottants : Absence


Présence d'animaux : Absence

Nombre de bateaux au mouillage : 0

Présence de déchets : Absence

### RESULTATS D'ANALYSES

Horaire d'envoi des résultats : 9h00

Paramètres (Parameters)	Résultats (en nombre de bactéries pour 100mL d'eau analysée) (Results)	Seuils réglementaires pour l'analyse d'un échantillon ponctuel (Standard limits)	Niveau de qualité (Quality level)
<i>Escherichia coli</i>	479	< 1000 = 😊 > 1000 = 😞	
Entérocoques intestinaux	121	< 370 = 😊 > 370 = 😞	

😊 = Qualité bonne (Good quality)

😞 = Qualité mauvaise (Bad quality)

Résultats validés par le Responsable du laboratoire : Nicolas HESSE

