

# SURVEILLANCE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

## IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON

Plage : BESTOUAN

Date et horaire de prélèvement : 20/06/2019 à 4h40

Préleveurs : PALOMBA / PENOCCHIO

Horaire d'analyse : 6h00

## MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN

Météo-nébulosité : Ciel dégagé

État du plan d'eau : Calme

Vent : Absence

Température de l'eau (°C) : 19.4

Direction du vent : -

Turbidité : 1.12

Température de l'air (°C) : 15.0

Nappe d'hydrocarbures : Absence

Substances tensio-actives (mousses) : Absence

Fréquentation : Nulle

Flottants : Absence


Présence d'animaux : Absence

Nombre de bateaux au mouillage : 0

Présence de déchets : Absence

## RESULTATS D'ANALYSES

Horaire d'envoi des résultats : 09h00

Paramètres ( <i>Parameters</i> )	Résultats (en nombre de bactéries pour 100mL d'eau analysée) ( <i>Results</i> )	Seuils réglementaires pour l'analyse d'un échantillon ponctuel ( <i>Standard limits</i> )	Niveau de qualité ( <i>Quality level</i> )
<b>Escherichia coli</b>	1499	< 1000 = 😊 > 1000 = 😞	
<b>Entérocoques intestinaux</b>	110	< 370 = 😊 > 370 = 😞	

😊 = Qualité bonne (*Good quality*)

😞 = Qualité mauvaise (*Bad quality*)

Résultats validés par le Responsable du laboratoire : Nicolas HESSE

