

## SURVEILLANCE SANITAIRE DES EAUX DE BAINADE

### IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON

Plage : CORTON

Date et horaire de prélèvement : 29/06/17 à 10h30

Préleveurs : JC ROGLIANO / S LUBRANO

Horaire d'analyse : 12h40

### MESURES ET OBSERVATIONS DE TERRAIN

Météo-nébulosité : Ciel dégagé

Etat du plan d'eau : Peu agité

Vent : Modéré

Température de l'eau (°C) : 21.5

Direction du vent : Entrant

Turbidité : 12.2

Température de l'air (°C) : 26

Nappe d'hydrocarbures : Absence

Substances tensio-actives (mousses) : Absence

Fréquentation : Forte

Flottants : Absence


Présence d'animaux : Présence

Nombre de bateaux au mouillage : 4

Présence de déchets : Absence

### RESULTATS D'ANALYSES

Horaire d'envoi des résultats : 15h00

Paramètres <i>(Parameters)</i>	Résultats (en nombre de bactéries pour 100mL d'eau analysée) <i>(Results)</i>	Seuils réglementaires pour l'analyse d'un échantillon ponctuel <i>(Standard limits)</i>	Niveau de qualité <i>(Quality level)</i>
<b>Escherichia coli</b>	62	< 1000 = 😊 > 1000 = 😞	
<b>Entérocoques intestinaux</b>	227	< 370 = 😊 > 370 = 😞	

😊 = Qualité bonne *(Good quality)*

😞 = Qualité mauvaise *(Bad quality)*

Résultats validés par la Responsable du laboratoire : Laura Pischedda

