

Fiche de prélèvement

Identification de l'échantillon

Plage : **BESTOUAN**

Date : 11/07/16

Heure : 03h45

Préleveurs : G MAIOLINO / V SAILLIO

Mesures de terrain

Température de l'eau (en °C) : 20,8°C

Température de l'air (en °C) : 23°C

Transparence : Bonne

Observations de terrain

Météo - nébulosité : Ciel dégagé

Vent : Absent

Direction du vent : -

Fréquentation : Nulle

Observations du plan d'eau

Etat du plan d'eau : Calme

Substances tensio-actives (mousse) : Absence

Nappe hydrocarbures : Absence

Flottants : Absence

Nombre de bateaux en mouillage : 6

Observations de la plage

Déchets : Absence

Animaux : Absence

Analyses en laboratoire

Heure d'arrivée au labo : 06h00

Turbidité (en NTU) : 0,7

Remarques supplémentaires

RAS

SURVEILLANCE SANITAIRE DES EAUX DE BAINADE

(Sanitary control of swimming water)


Résultats d'analyses

(Analytical Results)

Site de baignade : BESTOUAN
(Swimming site)

Date prélèvement : 11/07/16
(Sampling date)

heure : 03h45
(hour)

Paramètres	Résultats (en nombre de bactéries pour 100 mL d'eau analysée) (Results)	Seuils réglementaires pour l'analyse d'un échantillon ponctuel (Standard limits)	Niveau de qualité (Quality level)
<i>Escherichia coli</i>	60	<1000 = ☺ > 1000 = ☹	
Entérocoques intestinaux	<10	< 370 = ☺ > 370 = ☹	

☺ = Qualité « Bonne » (good quality)

☹ = Qualité « mauvaise » (bad quality)

Résultat du : 11/07/16
(Date of control)

heure : 09h00
(hour)

Responsable analyse : L. Pischedda