

COMMUNE DE CASSIS

Plage : BESTOUAN

Contrôle réalisé le : 13 août 2014 à 08h15

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>orageux</i>	Fréquentation :	<i>nulle</i>
Température de l'air (°C) :	<i>21,4</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>19,2</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Nord-est</i>	Transparence * (mètres) :	<i>>1</i>
du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>peu agité</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **110**
Entérocoques intestinaux : **15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE

AVERAGE-QUALITY WATER

WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT

AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA

WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'ingénieur d'études sanitaires

Olivier COULON

COMMUNE DE CASSIS

Plage : GRANDE MER

Contrôle réalisé le : 13 août 2014 à 08h30

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement

Météo du jour :	<i>orageux</i>	Fréquentation :	<i>nulle</i>
Température de l'air (°C) :	<i>21,2</i>	Huiles minérales :	<i>absence</i>
Température de l'eau (°C) :	<i>19</i>	Coloration de l'eau :	<i>conforme</i>
Direction du vent :	<i>Nord-est</i>	Transparence * (mètres) :	<i>>1</i>
du vent (degré beaufort) :	<i>1</i>	Etat du plan d'eau :	<i>peu agité</i>
		Odeur de phénol :	<i>absence</i>
		Substances tensio-actives :	<i>absence</i>
		Résidus goudronneux et matières flottantes :	<i>ABSENCE</i>

Analyse bactériologique (par 100 ml)

Escherichia Coli : **<15**
Entérocoques intestinaux : **<15**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 000	Entre 100 et 370	MOYEN
Supérieur à 1 000	Supérieur à 370	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER
AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT
WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général et par délégation,
l'ingénieur d'études sanitaires

Olivier COULON