

Fiche de prélèvement

Identification de l'échantillon

Plage : CORTON

Date : 01/08/16

Heure : 05h00

Préleveurs : G MAIOLINO / R MILLOCHAU

Mesures de terrain

Température de l'eau (en °C) : 22,9°C

Température de l'air (en °C) : 20,4°C

Transparence : Bonne

Observations de terrain

Météo - nébulosité : Ciel dégagé

Vent : Faible

Direction du vent : Nord-Ouest

Fréquentation : Nulle

Observations du plan d'eau

Etat du plan d'eau : Calme

Substances tensio-actives (mousse) : Absence

Nappe hydrocarbures : Absence

Flottants : Quelques Algues

Nombre de bateaux en mouillage : 2

Observations de la plage

Déchets : Absence

Animaux : Absence

Analyses en laboratoire

Heure d'arrivée au labo : 06h00

Turbidité (en NTU) : 2,6

Remarques supplémentaires

RAS

SURVEILLANCE SANITAIRE DES EAUX DE BAINNADE

(Sanitary control of swimming water)


Résultats d'analyses

(Analytical Results)

Site de baignade : CORTON
(Swimming site)

Date prélèvement : 01/08/16
(Sampling date)

heure : 05h00
(hour)

Paramètres	Résultats (en nombre de bactéries pour 100 mL d'eau analysée) (Results)	Seuils réglementaires pour l'analyse d'un échantillon ponctuel (Standard limits)	Niveau de qualité (Quality level)
<i>Escherichia coli</i>	53	<1000 = ☺ > 1000 = ☹	
Entérocoques intestinaux	19	< 370 = ☺ > 370 = ☹	

☺ = Qualité « Bonne » (good quality)

☹ = Qualité « mauvaise » (bad quality)

Résultat du : 01/08/16
(Date of control)

heure : 09h00
(hour)

Responsable analyse : L. Pischedda