

# Fiche de prélèvement

## Identification de l'échantillon

Plage : CORTON

Date : 04/07/16

Heure : 04h50

Préleveurs : G MAIOLINO / C BALARO

## Mesures de terrain

Température de l'eau (en °C) : 19,1°C

Température de l'air (en °C) : 20,0°C

Transparence : Bonne

## Observations de terrain

Météo - nébulosité : Ciel dégagé

Vent : Faible

Direction du vent : Nord

Fréquentation : Nulle

## Observations du plan d'eau

Etat du plan d'eau : Peu agité

Substances tensio-actives (mousse) : Absence

Nappe hydrocarbures : Absence

Flottants : Absence

Nombre de bateaux en mouillage : 0

## Observations de la plage

Déchets : Absence

Animaux : Absence

## Analyses en laboratoire

Heure d'arrivée au labo : 06h00

Turbidité (en NTU) : 1,3

## Remarques supplémentaires

RAS

## SURVEILLANCE SANITAIRE DES EAUX DE BAINADE

(Sanitary control of swimming water)


### Résultats d'analyses

(Analytical Results)

**Site de baignade :** CORTON  
(Swimming site)

**Date prélèvement :** 04/07/16  
(Sampling date)

**heure :** 04h50  
(hour)

Paramètres	Résultats (en nombre de bactéries pour 100 mL d'eau analysée) (Results)	Seuils réglementaires pour l'analyse d'un échantillon ponctuel (Standard limits)	Niveau de qualité (Quality level)
<i>Escherichia coli</i>	<10	<1000 = ☺ > 1000 = ☹	
Entérocoques intestinaux	36	< 370 = ☺ > 370 = ☹	

☺ = Qualité « Bonne » (good quality)

☹ = Qualité « mauvaise » (bad quality)

**Résultat du :** 04/07/16  
(Date of control)

**heure :** 09h00  
(hour)

**Responsable analyse :** L. Pischedda