



## EAUX DE BAINNADE

### Contrôle sanitaire

Commune : **CASSIS**  
 Baignade : **ANSE DE L'ARENE**

prélèvement du : **jeudi 24 mai 2012** à **09:15**

Code du prélèvement : 00107835  
 Code SISE du site : 000824  
 Code national du site : 013 000824

Code SISE du PSV : 0000001028  
 Code UE du PSV : 282403009M013638

Résultat des mesures de terrain	résultats		limites de qualité	
	valeur	unité	inf.	sup.
<b>DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES</b>				
Subst. tensio-actives /Mousse	ABSENCE	qualitatif		0
Huiles minérales	ABSENCE	qualitatif		0
PHENOL	ABSENCE	qualitatif		0
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>				
Chang. anormal de coloration	NORMAL	qualitatif		0
Transparence Secchi	>1 mètre		1	

Référence et résultat de l'analyse laboratoire	résultats		limites de qualité	
	valeur	unité	inf.	sup.
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Escherichia coli / 100ml (MP)	<15 n/100mL			2000
Entérocoques /100ml (MP)	<15 n/100mL			

Interprétation globale du prélèvement : **Bon**

Pour le Directeur Général de l'ARS  
 et par Délégation  
 l'Ingénieur Responsable d'Unité

**Olivier COULON**

DOCUMENT A AFFICHER EN MAIRIE ET SUR LA PLAGES CONCERNEE



## EAUX DE BAINNADE

### Contrôle sanitaire

Commune : **CASSIS**  
 Baignade : **GRANDE MER**

prélèvement du : **jeudi 24 mai 2012** à **08:45**

Code du prélèvement : 00107834  
 Code SISE du site : 000822  
 Code national du site : 013 000822

Code SISE du PSV: 0000001026  
 Code UE du PSV: 282403009M013630

Résultat des mesures de terrain	résultats		limites de qualité	
	valeur	unité	inf.	sup.
<b>DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES</b>				
Subst. tensio-actives /Mousse	ABSENCE	qualitatif		0
Huiles minérales	ABSENCE	qualitatif		0
PHENOL	ABSENCE	qualitatif		0
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>				
Chang. anormal de coloration	NORMAL	qualitatif		0
Transparence Secchi	>1	mètre	1	

Référence et résultat de l'analyse laboratoire	résultats		limites de qualité	
	valeur	unité	inf.	sup.
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Escherichia coli / 100ml (MP)	15	n/100mL		2000
Entérocoques /100ml (MP)	<15	n/100mL		

Interprétation globale du prélèvement : **Bon**

Pour le Directeur Général de l'ARS  
 et par Délégation  
 L'ingénieur Responsable de l'Unité

**Olivier COULON**

DOCUMENT A AFFICHER EN MAIRIE ET SUR LA PLAGE CONCERNEE



## EAUX DE BAIGNADE

### Contrôle sanitaire

Commune : **CASSIS**  
 Baignade : **CORTON**

prélèvement du : **jeudi 24 mai 2012**

à **09h00**

Code du prélèvement : 00107844  
 Code SISE du site : 000823  
 Code national du site : 013 000823

Code SISE du PSV : 0000001027  
 Code UE du PSV : 282403009M013635

Résultat des mesures de terrain

résultats		limites de qualité	
valeur	unité	inf.	sup.

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Escherichia coli / 100ml (MP)  
 Entérocoques / 100ml (MP)

<15 n/100mL		2000
<15 n/100mL		

Interprétation globale du prélèvement : **Bon**

Pour le Directeur Général de l'ARS  
 et par Délégation  
 L'Ingénieur Responsable d'Oratoire

**Olivier COULON**

DOCUMENT A AFFICHER EN MAIRIE ET SUR LA PLAGE CONCERNEE



## EAUX DE BAINNADE

### Contrôle sanitaire

Commune : **CASSIS**  
Baignade : **BESTOUAN**

prélèvement du : **jeudi 24 mai 2012** à **08:30**

Code du prélèvement : **00107833**  
Code SISE du site : **000821**  
Code national du site : **013 000821**

Code SISE du PSV : **0000001025**  
Code UE du PSV : **282403009M013620**

Résultat des mesures de terrain	résultats		limites de qualité	
	valeur	unité	inf.	sup.
<b>DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES</b>				
Subst. tensio-actives /Mousse	ABSENCE	qualitatif		0
Huiles minérales	ABSENCE	qualitatif		0
PHENOL	ABSENCE	qualitatif		0
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>				
Chang. anormal de coloration	NORMAL	qualitatif		0
Transparence Secchi	>1 mètre		1	

Référence et résultat de l'analyse laboratoire	résultats		limites de qualité	
	valeur	unité	inf.	sup.
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Escherichia coli / 100ml (MP)	15	n/100mL		2000
Entérocoques /100ml (MP)	15	n/100mL		

Interprétation globale du prélèvement : **Bon**

Pour le Directeur Général de l'ARS  
et par Délégation  
l'Ingénieur Responsable d'Unité

  
Olivier COL

DOCUMENT A AFFICHER EN MAIRIE ET SUR LA PLAGE CONCERNEE